

Vi ønsker at informere dig, som administrator i organisationen Trimble Connected community, om nogle af de kommende ændringer, som kan forårsage forbindelsesproblemer til Trimble tjenester, på din Trimble controller.

Baggrund

Microsoft har annonceret en ny politik for Certificate Authorities (CAs) der betyder, at brugen af SHA1-algoritmen i SSL og kodesignering certifikater, udgår til fordel for SHA2. Den ældre version (SHA1) er kendt for, at være usikker og udløber derfor d.7 juli 2016.

Trimble tager kommunikation og data sikkerhed meget alvorligt. Efter d. 7 juli 2016, kan vi ikke længere understøtte AccessSync eller Equipment Manager på en enhed, som ikke understøtter SSL-certifikater, signeret ved hjælp af SHA-2/SHA-256 algoritmerne. Disse ændringer betyder også, at internet sider, der leveres via en sikker forbindelse, ikke vises i Internet Explorer. Hvis din enhed ikke understøtter SHA-2 vil den fortsætte med at fungere og software (såsom Trimble Access) vil stadig køre i de fleste tilfælde.

Nogle enheder har opdateret operativsystemet, så det understøttes af SSL certifikater signeret ved hjælp af SHA-2/SHA-256 algoritme. For at undgå forbindelsesproblemer med disse enheder anbefales det, at denne opdatering anvendes så hurtigt som muligt.

Hvilke landmålings enheder er berørt?

- **TSC3/Slate/T41 og Geo7 kontrollere, anbefaler vi, at du opgraderer operativsystemet til nyeste version, der tilføjer understøttelse af SSL certifikater ved hjælp af SHA2/SHA-256 algoritme.**

Handling kræves!- opgrader OS til nyeste version for at undgå udfald fra 7. juli 2016.

Platform	Minimum OS with SHA2 support	OS available from
TSC3	3.0.3.0	http://www.trimble.com/Survey/tsc3.aspx

Geo7x	6.7.16.0	http://www.trimble.com/Survey/Trimble-Geo-7x.aspx
Slate/T41	1.0.10.0	http://www.trimble.com/Survey/slate-controller.aspx

- **AccessSync service på TSC2, TCU og GeoXR controllerne vil blive stoppet efter 7. juli 2016.** Operativsystemet på controllerne, understøtter kun SHA-1 sikkerhedsalgoritme, og ikke de nyere algoritmer. Det betyder, at vi fra 7. juli, 2016 ikke er i stand til at levere en sikker forbindelse, til disse enheder, til at kommunikere med vores AccessSync servere.
 - **Trimble Tablet** er ikke påvirket af dette problem.

For yderligere oplysninger, henvises til www.Trimble.com/SHA2 .