



Oversigt over skæringsdato for firmwarelicens til Trimble GNSS-modtagere

Ved opdatering af firmware på Trimble GNSS-modtagere er det vigtigt at bemærke, hvilken dato ens firmwareopdateringsgaranti udløber. Forsøges der at installere en nyere version end tilladt, vil opdateringen komme med en fejlmelding og opdateringen vil afbrydes. Herunder er en samlet oversigt over seneste firmwareversioner med tilhørende skæringsdatoer til de mest anvendte Trimble GNSS-modtagere. Din firmware-udløbsdato skal være nyere end datoen i tabellen, for at du må installere den pågældende firmwareversion.

Nyere modtagere og firmwareversioner:

Version	Dato	Geo7X w/TA	NetR9 Geospatial	R4-2	R4-3	R6-3	R6-4	R8-3	R8-4	R10/R10LT
5.01	May 2014		x	x	x	x	x	x	x	x
5.00 ¹	May 2014		x	x	x	x	x	x	x	x

¹ Trimble Access 2014.20 eller nyere anbefales





Trimble GNSS firmware-oversigt

April 2015

Ældre modtagere og firmwareversioner:

Version	Dato	R4	R4-2	R4-3	R6	R6-2	R6-3	R6-4	R8-2	R8-3	R8-4	R10/R10LT
3.64	8/8-2006				x				x			
3.82	8/8-2006				x				x			
4.01	10/3-2009				x				x			
4.05	10/3-2009				x				x			
4.11	1/9-2009	x			x	x			x	x		
4.12	1/9-2009	x			x	x			x	x		
4.19	1/9-2009	x			x	x			x	x		
4.43	1/4-2011	x	x		x	x	x		x	x		
4.61	marts 2012		x				x			x		
4.63	august 2012	x	x		x	x	x		x	x		x
4.64	marts 2013	x			x	x			x			
4.70	marts 2012		x				x			x		8/2012
4.71	marts 2013		x	x			x	x		x	x	8/2012
4.80 ²	april 2013		x	x			x	x		x	x	x
4.81	april 2013		x	x			x	x		x	x	x
4.84 ³	april 2013		x	x			x	x		x	x	x
4.90 ⁴	maj 2014		x	x			x	x		x	x	x
4.91 ⁵	Maj 2014		x	x			x	x		x	x	x
4.93 ⁶	Maj 2014		x	x			x	x		x	x	x

² Trimble Access 2013.10 eller nyere anbefales

³ Trimble Access 2013.40 eller nyere anbefales

⁴ Trimble Access 2014.10 eller nyere anbefales

⁵ Trimble Access 2014.10 eller nyere anbefales

⁶ Trimble Access 2014.20 eller nyere anbefales



www.geoteam.dk

Energievej 34, 2750 Ballerup

Telefon: 7733 2233

e-mail: info@geoteam.dk





Trimble GNSS firmware-oversigt

April 2015

Et blankt felt betyder at denne kombination af firmware og modtagere ikke kan anvendes. Du kan finde alle tilgængelige firmwareversioner på Trimble.com under de enkelte modtagere (se Downloads):

<http://www.trimble.com/Survey/GNSS-Surveying-Systems.aspx>

Hvis du har spørgsmål til opdateringer og køb af ny firmware er du velkommen til at kontakte Geoteam Support.



www.geoteam.dk

Energivej 34, 2750 Ballerup

Telefon: 7733 2233

e-mail: info@geoteam.dk

